

Паспорт
доступности объекта
для лиц с ограничениями жизнедеятельности

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРЬ. НАУКА. ИНТЕЛЛЕКТ"
(АНО ДПО "СНИ")

630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1
2022 г.

Согласовано:

Председатель общественной организации «Местная организация Кировского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов»



Е.Г. Колетов
2022 г.

Утверждаю:

Директор АНО ДПО «СНИИ»

Я.А. Елиньская

03 2022 г.

Приказ от 01.03.2022 № 64/2022



ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

2. Новосибирск

" 01 " 03 2022 г.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 630009 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дополнительное профессиональное образование

Сведения об объекте:

- часть помещения на первом этаже, 45,6 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРЬ. НАУКА. ИНТЕЛЛЕКТ» (АНО ДПО «СНИИ»)

Адрес места нахождения организации: 630009, Рф, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1, этаж 02, помещение 02

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): -

Наименование и адрес вышестоящей организации: -

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: обучение

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 10-15 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

от 14 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все категории

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД
2	сменные кресла-коляски	ВНД
3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ДЧ-И (О, Г, У)
5	пандусы	ДЧ-И (О, Г, У)
6	подъемные платформы (аппараты)	ВНД

7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ДЧ-И (О, Г, У)
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДЧ-И (О, Г, У)
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно, ВНД - временно недоступно

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плане здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДП-В
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ДП-В
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ДП-В
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДП-В
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	ВНД
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления	ВНД

	услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	
8	обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ВНД
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ВНД
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП-В
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**У. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
2		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Г Текущий ремонт, организационные мероприятия: отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно- двигательного аппарата).

2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двухсторонние поручни на ступенях, входной площадке, пандусе; при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МПН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: наличие должностных обязанностей тьютора, отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия: помощь со стороны персонала
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (учебный класс)

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

5.2. Период проведения работ: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование вышестоящей организации: не требуется*

6. Паспорт сформирован на основании: Акта обследования объекта: № 6, дата « 01 » 03 2022 г.

Утверждаю:
Директор АНО ДПО «СНИИ»
Я.А. Егинская
03
2022 г.

Приказ от 04/03/2022 № 64/2022



АКТ
обследования объекта №6

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРЬ. НАУКА. ИНТЕЛЛЕКТ» (АНО ДПО «СНИИ»)

Полное юридическое наименование объекта
630009 г. Новосибирск, ул. Добродобова, 18/1, телефон: +7(383)285-54-66, e-mail: info@sisprr.ru
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** Министерство образования Новосибирской области
2. **Вид деятельности:** дополнительное профессиональное образование
3. **Форма собственности:** частная
4. **Размещение объекта:** первый этаж в пятиэтажном жилом доме с административными помещениями
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** 10-15 человек
6. **Функциональное назначение объекта:** обучение



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	отсутствует	К, О		П 5.2.2. СП 59.13330.2020
	Доля мест для автопаркингов инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О		П 5.2.1. СП 59.13330.2020
	Разместка места для парковки автопаркингов инвалидов	м	6х3,6	отсутствует	К, О		П 5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствует	К, О		П 5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	м	2,0	соответствует	К		П 5.1.7. СП 59.13330.2020
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		Допустимо 1,2				

указатели направления движения		НАЛИЧИЕ	ИМЕЮТ	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2020
- Высота бордюра	см	5	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничными маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80-90 50-60	отсутствует	С		П.5.1.10. СП 59.13330.2020


<p>- ширина дверного проема калитки в свету</p>	<p>см</p>	<p>не менее 120</p>	<p>274</p>	<p>К</p>		<p>П.6.1.5. СП 59.13330.2020</p>
<p>Съезды с тротуаров: уклон Вблизи зданий и в затененных местах</p>		<p>1:12 Допускается 1:10</p>	<p>25%</p>			<p>П.5.1.8. СП 59.13330.2020</p>



Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов				
		есть/нет	№ на плане	№ фото						
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	Оформление	Виды работ		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С,Г,У	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).	Организационные мероприятия		
1.3	Лестница (наружная)	нет								
1.4	Пандус (наружный)	нет								
1.5	Автостоянка и парковка	нет								
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности*			Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**			
Территория, прилегающая к объекту		ВНД (С), ДП-И (Г, У), ДЧ-И (К,О)			<table border="1"> <tr> <td>№ на плане</td> <td>№ фото</td> </tr> </table>		№ на плане	№ фото	<p>Текущий ремонт, организационные мероприятия: отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).</p>	
№ на плане	№ фото									



<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


2. ВХОДНАЯ ГРУППА



№ л/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	346x220	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (отражение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2. СП 59.13330.2020
	Нескользящее покрытие		наличие	Резиновое антискользящее покрытие	Все категории		П.6.1.4. СП 59.13330.2020


Нарес		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Лестница к входной площадке						
Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	202	О,С		П.5.1.12 СП 59.13330.2020
Высота ступени	см	от 12 до 15	15-19	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина проступи	см	от 35 до 40	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	Резиновое антискользящее покрытие	О,С,Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020


Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестницы	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единые геометрические размеры и размеры ширины проступи, высоты подьема		наличие	отсутствует	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон		наличие	Имеется с одной стороны	О,С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О,С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О,С		П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	Имеется			


<p>Ширина пандуса</p>	<p>см</p>	<p>Не менее 100</p>	<p>110</p>	<p>К</p>		<p>П.6.1.2. 6.2.9 СП 59.13330.2020</p>
<p>Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса</p>	<p>см</p>	<p>Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)</p>	<p>10%</p>	<p>К</p>		<p>П.6.2.9 СП 59.13330.2020</p>


Процедка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	112х138	К		П 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон:		наличие	Имеется с одной стороны	К,О		П 6.2.11 СП 59.13330.2020
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	77 и 102	К		П 6.2.11 СП 59.13330.2020
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	Резиновое антискользящее покрытие	К,О,С		П 6.2.11 СП 59.13330.2020
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П 6.2.10 СП 59.13330.2020
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П 6.2.8. СП 59.13330.2020
Тамбур						



Габариты: глубина x ширина	см	не менее 245x160 при реконструкции допускаемо от 150 до 180x230	210x208	К		П.6.1.8; СП 59.13330.2020
Двери I: распашные (P), автоматические раздвижные (A) - ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	Распашные 114	К		П.6.1.5; СП 59.13330.2020



- высота порога	см	не более 1,4	12 и 5	К,О,С		П6.1.6. СП 59.13330.2020
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.) Размер маркировки	см	наличие Не менее 10 x 20	отсутствие	С		П6.1.6. СП 59.13330.2020
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П6.1.6. СП 59.13330.2020

Двери 2: распашные (Р), автоматические Раздвижные (А) - ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	Распашные	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)	см	наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Курьельно / входная площадка, запасная						

Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220х220	645х99	К		П.6.1.4 СП 59.13330.2020
Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категори и		П.6.1.4 СП 59.13330.2020
Навес		наличие	имеется	Все категори и		П.6.1.4 СП 59.13330.2020
Лестница к входной площадке, запасная						

Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	99	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2020
Высота ступени	см	от 12 до 15	14-24	О,С		
Ширина проступи	см	от 35 до 40	34	О,С		
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	О,С,Г		
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С		
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высота подъема		наличие	отсутствует	О,С		

Поручни с двух сторон		наличие	Имеется с одной стороны	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	имеется	К		
Ширина пандуса	см	Не менее 100	110	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020

Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	10%	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Площадь на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	112x138	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон: - на высоте	см	наличие	Имеется с одной стороны 77 и 102	К, О		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
-завершающие части поручней	см	Длинные пандуса на 30 наличие	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Несколькоэтажное покрытие			Резиновое антискользящее с покрытием	К, О, С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020

Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой	наличие	отсутствие	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют двухсторонние	О, С	Установить двухсторонние поручни	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	есть			Отсутствуют двухсторонние поручни	К, О, С	Установить двухсторонние поручни	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Дверь (входная)	есть			Не соответствует нормативам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Тамбур	есть			Соответствует по параметрам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Входная группа	ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия. установить двухсторонние поручни на ступенях, входной площадке, при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.



<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.



<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)



№ д/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
	- ширина турникета	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	97	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Коридор						

Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	228	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	-	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2020
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступы - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6 СП 59.13330.2020
Коридор Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	191	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	166	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2020
Место оттока и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		Наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К, С		П.6.2.6. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	87	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	97	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Коридор Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	104	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	-	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2020
Место отъезда и ожидания (не		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5.

Менее 2-3 на каждом этаже)									
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С				СП 59.13330.2020 П.6.2.6 СП 59.13330.2020	
Коридор									
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	145	К,О,С				П.6.2.1 СП 59.13330.2020	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	-	К,О,С				П.6.2.2 СП 59.13330.2020	
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О				П. 6.2.5 СП 59.13330.2020	
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С				П.6.2.6 СП 59.13330.2020	
Пути эвакуации									
Двери 1. распашные (Р), автоматические распашные (А)			Распашные						

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	82	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4	13	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020


Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствует	К,О,С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Лифт(ус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Не соответствуют	К,О,С	Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МПН Двери на путях эвакуации не имеют контрастную окраску.	К,О,С, Г,У	Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МПН.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, С, У), ДУ (О, Г)			Организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МПН.

<*> Указывает: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 <***> Указываетс я один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для катетор или МПН*	ФОТО	Примечания
1	Учебный класс	3	4	5	6	7	8
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020



Зона обслуговування	см	150х150	665*750	
---------------------	----	---------	---------	--



Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото		Значимо для инвалида (категории)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Дверной проем уже нормативного на 2см.	К.О	Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала. Организационные мероприятия
	Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*		Рекомендации по адаптации (вид работ)**		
	Зона оказания услуги	ВНД (С,О), ДУ (К,Г,У)		Организационные мероприятия: наличие должностных обязанностей тьютора, отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.		

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
Санитарный узел							
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	65	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020


габариты кабины уборной	см	Не менее 220x225	170x170	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)	см	наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2020
Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	85 Отсутствие			П. 6.3.3. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет		Не соответствует	К, О, С, Г, У	Помощь со стороны персонала	Организационные мероприятия
Наименование структурно-функциональной зоны		Состояние доступности*		Рекомендации по адаптации (вид работы)**			
Санитарно-гигиенические помещения		ВНД (К, О, С), ДУ (Г, У)		Организационные мероприятия: помощь со стороны персонала			

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	ФОТО	Примечания
1	Табло, πιты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	имеется	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели, пиктограммы:			имеются	С, У		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	87	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г, О, К		П. 4.5.14. ГОСТ Р 52131

Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выложенные шрифтом Брайля	см	наличие 120-160	-	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671 П.6.18 ГОСТ Р 51671
Информационная меморехема (тактильная схема движения)		наличие	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа						
Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие	-			
-высота размещения	см	не выше 150	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р 51671
Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	имеется	С,Г		П.6.5.6 СП 59.13330.2020

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволяет инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстоянии до 8 см, не наткнувшись на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотах входных дверей.

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категори я)	Работа по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото				
6.1	Визуальные средства	есть			Имеется	К, О, С, Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет			Имеется акустическое устройство дублирующее информацию		Установить индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (учебный класс)	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует	С	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Установить индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (учебный класс)

Примечание:
 Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО

Председатель комиссии:

Директор АНО ДПО «СНИ», Елинская Я.А.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер АНО ДПО «СНИ» Коняхина Р.А.

Заместитель директора по развитию АНО ДПО «СНИ» Сорокина Е.Л.

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель общественной организации «Местная организация Кировского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов», Колетов Е.Г.

Подпись

