

Паспорт
доступности объекта
для лиц с ограничениями жизнедеятельности

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(АНО ДПО "СИНМО")

630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1
2022 год

Согласовано:

Председатель общественной организации «Местная организация Кировского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов»

Е.Г. Колетов
«01» августа 2022 г.

Утверждено:
Директор АНО ДПО «СИНМО»
Я.А. Елинская
«01» августа 2022 г.
№ 156/2022

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

2. Новосибирск

"01" 03 2022 г.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 630009 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение

Сведения об объекте:

- часть помещения на первом этаже, 55,9 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (АНО ДПО «СИНМО»)

Адрес места нахождения организации: 630009, Рф, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1, этаж 02, помещение 11

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): -

Наименование и адрес вышестоящей организации: -

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: обучение

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *10-15 человек*
 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): *на объекте*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
от 14 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): *все категории*

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД
2	сменные кресла-коляски	ВНД
3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ДЧ-И (О, Г, У)
5	пандусы	ДЧ-И (О, Г, У)
6	подъемные платформы (аппараты)	ВНД

7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ДЧ-И (О, Г, У)
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДЧ-И (О, Г, У)
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно, ВНД - временно недоступно

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графическим изображением организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
2	обеспечение инвалидов помощью, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДП-В
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ДП-В
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ДП-В
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДП-В
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	ВНД
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления	ВНД

	услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ВНД
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ВНД
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП-В
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	ДП-В

**** Указывается: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
2		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Т Текущий ремонт, организационные мероприятия: отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно- двигательного аппарата).

2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двухсторонние поручни на ступенях, входной площадке, пандусе; при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МПН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: наличие должностных обязанностей тьютора, отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия: помощь со стороны персонала
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (учебный класс)

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

5.2. Период проведения работ: *плановый ремонт: согласно плану мероприятий (дорожная карта)*

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование вышестоящей организации: не требуется*

6. Паспорт сформирован на основании: Акта обследования объекта: № 2, дата «01» 03 2022 г.

Я.А. Елинская

2022 F.

07-03-2022 No 15A/2022



обследования объекта №2

क

«СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (АНО ДПО «СИНМО»)

Полное юридическое наименование объекта

6300009 з. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1, телефон: +7(383)-284-45-50, e-mail: simmo@sispp.ru

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта: Министерство образования Новосибирской области
2. Вид деятельности: дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение
3. Форма собственности: частная
4. Размещение объекта: первый этаж в пятиэтажном жилом доме с административными помещениями
5. Количество обслуживаемых посетителей в день: 10-15 человек
6. Функциональное назначение объекта: обучение



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	отсутствует	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2020
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Размещения места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
Путь к главному (специализированному) входу в здание							
	- ширина полосы движения	м	2,0	соответствует	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2020
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		Допустимо 1,2				

	-указатели направления движения		наличие	отсутствует	К, О, Г	П.5.1.3. СП 59.13330.2020
	- высота бордюра	см	5	-	С	П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка.	см	80-90 50-60	отсутствует	С	П.5.1.10. СП 59.13330.2020

ширина тактильной полосы							П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема калитки в свету	см	не менее 120	274	К			
Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затененных местах		1:12 Допускается 1:10	25%			П.5.1.8. СП 59.13330.2020	

Закшчение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С,Г,У	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Авгостоянка и парковка	нет						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ВНД (С), ДП-И (Г, У), ДЧ-И (К,О)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МТН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
Крыльцо / входная площадка							
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220х220	346х220	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2. СП 59.13330.2020
	Нескользящее покрытие		наличие	Резиновое антискользящее покрытие	Все категории		П.6.1.4. СП 59.13330.2020


Навес		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Лестница к входной площадке						
Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	202	О,С		П. 5.1.12. СП 59.13330.2020
Высота ступени	см	от 12 до 15	15-19	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина проступи	см	от 35 до 40	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	Резиновое антискользящее покрытие	О,С,Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020

Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразные геометрии и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствует	О, С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон		наличие	Имеется с одной стороны	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	имеется			

Ширина пандуса	см	Не менее 100	110	К		ИЛ.6.1.2, 6.2.9 СИ 59.13330.2020
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	10%	К		ИЛ.6.2.9 СИ 59.13330.2020


Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	112х138	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон:				К, О		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
- на высоте	см	наличие 70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	Имеется с одной стороны 77 и 102	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
-завершающие части поручней	см	Длинные пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	Резиновое антискользящее покрытие	К, О, С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Наружный подступник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П. 6.2.8. СП 59.13330.2020
Тамбур						

Габариты: глубина x ширина	см	не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230	210х208	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
Двери I: распашные (P), автоматические раздвижные (A)			Распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	114	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

- Высота порога	см	не более 1,4	12 и 5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020.
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020

Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	118			
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
Крыльцо / входная площадка, запасная						

Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220х220	645х99	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
Поручни (отражение)		наличие	имеется	К, О, С		П.6.1.2. СП 59.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4. СП 59.13330.2020
Навес		наличие	имеется	Все категории		П. 6.1.4. СП 59.13330.2020
Лестница к входной площадке, запасная						

Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	99	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2020
Высота ступени	см	от 12 до 15	14-24	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2020
Ширина проступи	см	от 35 до 40	34	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О,С,Г		П.5.1.12. СП 59.13330.2020
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С		П.5.1.12. СП 59.13330.2020
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П.5.1.12. СП 59.13330.2020
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С		П.5.1.12. СП 59.13330.2020
Единообразные геометрии и размеры ширины проступи, высоты подтема		наличие	отсутствует	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2020

Поручни с двух сторон		наличие	Имеется с одной стороны	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П. 6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	имеется			
Ширина пандуса	см	Не менее 100	110	К		П. 6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020

Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	10%	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Площадь на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	112x138	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон:		наличие	Имеется с одной стороны 77 и 102	К, О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
-завершающие части поручней	см	Длинные пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	Резиновое антискользящее с покрытием	К, О, С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020

Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С	П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К	П.6.2.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото		Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют двухсторонние поручни	Установить двухсторонние поручни	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	есть			Отсутствуют двухсторонние поручни	Установить двухсторонние поручни	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Дверь (входная)	есть			Не соответствует нормативам.	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Тамбур	есть			Соответствует по параметрам.	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Входная группа	ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двухсторонние поручни на ступенях, входной площадке, пандусе, при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.



<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания.


3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
	- ширина турникета	3 см	4 не менее 90	5 120	6 К	7 	8 П.6.2.4, СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4, СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	97	К		П.6.2.4, СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4, СП 59.13330.2020
	Коридор						

Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	228	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	-	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2020
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2020
Коридор						
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	191	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	166	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2020
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П.6.2.5. СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	87	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	97	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- высота порога	см	не более 1,4		К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Коридор						
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	104	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	-	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2020
Место отдыха и ожидания (не		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5.

менее 2,3 на каждом этаже)		Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		СП 59.13330.2020 П.6.2.6, СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см					
Коридор						
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	145	К,О,С		П.6.2.1, СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	-	К,О,С		П.6.2.2, СП 59.13330.2020
Место отдыха и ожидания (не менее 2,3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5, СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6, СП 59.13330.2020
Пути эвакуации						
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

						П.6.2.4. СП 59.13330.2020
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	82	К		
- высота порога	см	не более 1,4	13	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, баггон)	есть			Соответствует	К,О,С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Не соответствуют	К,О,С	Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН. Двери на путях эвакуации не имеют контрастную окраску.	К,О,С, Г,У	Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К, С, У), ДУ (О, Г)			Организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категор ий МГН*	ФОТО	Примечания
1	Учебный класс	3	4	5	6	7	8
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	544*1027	
--	-------------------	----	---------	----------	--


Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото		Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Дверной проем уже нормативного на 2см.	К, О	Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала. Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (С, О), ДУ (К, Г, У)	Организационные мероприятия: наличие должностных обязанностей трюотера, отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме- рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МЛН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	65	К		П.6.2.4, СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4, СП 59.13330.2020

габариты кабины уборной	см	Не менее 220х225	170х170	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
-опорные поручни	см	наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2020
Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	85 Отсутствие			П.6.3.3. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет		Не соответствует	К, О, С, Г, У	Помощь со стороны персонала	Организационные мероприятия
Наименование структурно- функциональной зоны		Состояние доступности*		Рекомендации по адаптации (вид работы)**			
Санитарно-гигиенические помещения		ВНД (К, О, С), ДУ (Г, У)		Организационные мероприятия: помощь со стороны персонала			

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, πιиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	отсутствует	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	имеется	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели, πιиктограммы:			имеются	С,У		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	87	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер πιиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4, ГОСТ Р 52131

Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	отсутствие	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
-высота размещения	см	120-160	-	С		П.6.18 ГОСТ Р 51671
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие	-			
-высота размещения	см	не выше 150	-	С, У		П.6.21.4 ГОСТ Р 51671
Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	имеется	С, Г		П.6.5.6 СП 59.13330.2020

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволяет инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не наткнувшись на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или pictogramм на подотгах входных дверей.

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Имеется	К,О,С,Г, У	-	-
6.2	Акустические средства	нет			Имеется акустическое устройство дублирующее информацию		Установить индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (учебный класс)	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует	С	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ-и (К,О, Г, У), ВНД (С)			Установить индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (учебный класс)

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО

Председатель комиссии:

Директор АНО ДПО «СИНМО», Елинская Я.А.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер АНО ДПО «СИНМО», Конахина Р.А.

Юрисконсульт АНО ДПО «СИНМО», Катерлин В.С.

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель общественной организации «Местная организация Кировского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов», Колегов Е. Г.

Подпись

